Karta techniczna

PRODUCENT: AG Termopasty Grzegorz Gąsowski
ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42

KONTAKT PR

Specjalny preparat regenerujący potencjometry, który doskonale nadaje się do usuwania wszelkich zanieczyszczeń osadzających się podczas eksploatacji urządzeń. Produkt zawiera specjalny smar zapewniający prawidłowy poślizg.

Zastosowanie:

- usuwanie siarczków i tlenków.
- regeneracja potencjometrów
- właściwości czyszcząco-konserwujące

Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Gęstość względna 20°C	g/cm³	0,79
Lepkość	MPa·s	22,8

Opakowania

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
60 ml (aerozol)	4 lub 20	ART.AGT-007
300 ml (aerozol)	4 lub 20	ART.AGT-008
1000 ml (butelka)	4 lub 16	ART.AGT-096

Magazynowanie

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.